

Wykaz części na magazynie technicznym przeznaczonych do sprzedaży

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach Sp. z o.o. posiada do sprzedaży części nowe w/g wykazu:

L.p.	Indeks	Nazwa części	Ilość	Cena	Wartość
AUTOSAN H9-21					
1.	8703-364-15-50	Dźwignia rozpieraka Holdax	1	280	280
2.					
3.	8704-006-76-58	Sworzeń tłoka SW-400	6	22,14	132,84
4.	8704-006-82-53	Półpanewka główna 150050S1	12	12,69	152,28
5.	8704-006-83-55	Półpanewka główna S3	10	7,98	79,8
6.	8704-007-29-53	Tulejka korbowodu 3H	6	12,85	77,1
7.	8704-101-41-58	Pokrywa szybkościomierza	1	210,44	210,44
8.	8704-102-11-53	Pokrywa przednia wałka napędu	1	122,6	122,6
9.	8704-200-19-56	Zwrotnica lewa	1	1299,2	1299,24
10.	8704-200-24-50	Zwrotnica prawa	1	1296	1296
11.	8704-260-15-51	Złączka redukcyjna	2	13,78	27,56
12.	8704-260-15-52	Złączka kolankowa	1	22,8	22,8
13.	8704-301-07-59	Pierścień tłoka sprężarki	5	2,23	11,15
14.					
15.					
16.	8704-364-99-55	Dzwignia automat tył lewa 939100518	2	225	1125
17.	8704-467-01-52	Chłodnica CWT127	1	890	890
18.	8704-501-12-50	Uchwyt wywietrznika	5	83,74	418,7
19.	8704-513-12-50	Pałak	6	10,44	62,64
20.	8704-535-09-59	Komplet napr.pompki CO	2	18,54	37,08
21.	8704-538-45-56	Bezpiecznik temp.138st	2	41,96	83,92
22.	8704-608-11-51	Lampka sufitowa	1	31,68	31,68
23.	8704-608-17-55	Klosz mleczny	3	20,9	62,7
24.	8704-609-03-57	Gąg	2	68,04	136,08
25.	8739-364-11-50	Dzwignia rozpieraka lewa tył	1	88,02	88,02
AUTOSAN H10-10					
26.	8770-365-02-57	Okładzina h-ca 150x182x20	8	19,55	156,4
27.	8770-416-19-59	Zestaw naprawczy siłownika ED	5	35,62	213,72
28.	8770-467-02-50	Chłodnica CWT 240	2	1034,2	2068,34
29.	8770-472-14-52	Wieszak resoru przód	1	338,03	338,03
30.	8770-604-01-50	Elektrowentylator typ006B39-22	1	95,04	95,04
31.	8770-624-10-54	Ogranicznik temperatury termo 300	2	180,12	360,24
JELCZ 315					
32.	8712-002-55-50	Uszczelka miski olejowej SW-680	1	52,25	52,25
33.	8712-002-65-53	Uszczelka kolektora SW-680	10	2,32	23,2
34.	8712-004-12-51	Obudowa korpusu	8	29,02	232,16
35.	8712-119-11-54	Krzyżak wału	4	24,59	98,36
36.	8712-362-14-51	Cylinder h-ca śr.100	2	122,64	245,28
37.	8712-607-22-58	Klosz lampy kierunkowskazu	7	5,7	39,9
38.	8712-608-11-57	Klosz obrysowy żółty	4	12,6	50,4
39.	8712-608-11-58	Klosz obrysowy biały	4	8,07	32,28
40.	8745-004-02-59	Sworzeń tłoka SW-680	6	31,14	186,84
41.	8745-006-44-52	Panewka gł. SW-680	1	237,68	237,68

42.	8745-652-08-50	Przewód w pancerzu	1	78	78
43.	8745-652-15-56	Przewód zasilający	4	19,44	77,76
44.	8745-652-24-57	Tachograf elektryczny	1	989,44	989,44
45.	8747-048-12-58	Tarcza sprzęgła	1	432,25	432,25
AUTOSANH10-10/11					
46.	8773-036-01-58	Przewód wtryskiwacza	4	7,3	29,2
47.	8773-036-03-51	Przewód wtrysku	6	12,71	76,26
48.	8773-436-03-53	Drażek stabilizatora przód	1	326,7	653,4
JELCZ L-11					
49.	8778-018-73-50	Sprzęgło wentylatora	1	318,6	318,6
50.	8778-200-21-50	Sworzeń zwrotnicy	4	40,99	163,96
51.	8794-624-15-50	Włącznik lampy cofania	2	15,11	90,66
JELCZ PR-110					
52.	8780-006-68-51	Tulejka korbowodu	2	7,22	14,44
53.	8783-101-17-52	Walek napędu szybkościomierza	4	10,59	52,95
54.	8783-364-78-50	Okładzina h-ca niewiercona	26	49,4	3655,6
55.	8783-410-03-50				
56.	8783-436-16-59	Amortyzator przedni	2	182,14	364,28
57.	8783-503-43-52	Wkładka słupka	2	17,99	35,98
58.	8783-507-20-56	Kłapa bagażnika mała	2	524	1048
59.	8783-541-08-52	Kolanko gumowe f38	3	86,45	950,95
60.	8783-541-09-53	Kolanko gumowe f25	7	33,25	299,25
61.	8783-560-11-57	Siłownik drzwi	1	375,41	375,41
62.					
63.	8725-607-14-55	Lampa tył zespolona	1	13,07	13,07

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Romaniuk - tel. 83 357 32 47 w 15 lub 601 891 133

Mieczysław Szymański - tel. 83 357 32 47 w 23

ZAPRASZAMY